



wpisano
dn. 17.03.2026r
[signature]

Bolków, dnia 17.03.2026 r.

ID.7021.48.2026

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bolkowie
Pan Marek Janas
Rynek 1
59-420 Bolków**

W odpowiedzi na pismo znak RM.0012.5.3.2026 z dnia 24.02.2025 r., dotyczące przygotowania informacji odnośnie sprawozdania ze stanu technicznego obiektów sportowych oraz placów zabaw na terenie miasta i gminy Bolków na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, przekazuję dane w zakresie pkt 2 przedmiotowego pisma.

W Gminie Bolków zlokalizowane są 23 place zabaw, częściowo połączonym z obiektami sportowymi, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Plac zabaw /DANUSIA/ przy ul. Kamiennogórskiej, Bolków, dz. nr 419, ob. Bolków-2;
- 2) Plac zabaw /SKATEPARK/ przy ul. 1 Maja, Bolków, dz. nr 480/30, ob. Bolków-2;
- 3) Plac zabaw przy ul. Kościuszki, Bolków, dz. nr , ob.230/1, ob. Bolków-1;
- 4) Plac zabaw /KRYŚIA/ przy ul. Wysokogórskiej, Bolków, dz. nr 509, ob. Bolków-2;
- 5) Siłownia zewnętrzna przy ul. Wysokogórskiej, Bolków, dz. nr 509, ob. Bolków-2;
- 6) Plac zabaw przy ul. Wiśniowej, Bolków, dz. nr 509, ob. Bolków-2;
- 7) Plac zabaw – Gorzanowice, dz. nr 53/2, ob. Gorzanowice,
- 8) Plac zabaw – Grudno, dz. nr 587/1, ob. Lipa;
- 9) Plac zabaw – Jastrowiec wraz z siłownią zewnętrzną, dz. nr 72, ob. Jastrowiec;
- 10) Plac zabaw – Lipa, dz. nr 279, ob. Lipa;
- 11) Plac zabaw /BAZA MYŚLÓW/– Myśłów, dz. nr 144/4, 144/9, 144/10, 144/13, 145/1, ob. Myśłów;
- 12) Plac zabaw – Myśłów, dz. nr 152, ob. Myśłów;
- 13) Plac zabaw – Nowe Rochowice, dz. nr 35, ob. Nowe Rochowice;
- 14) Plac zabaw – Płonina, dz. nr 74/3, ob. Płonina;
- 15) Plac zabaw – Półwsie, dz. nr 39, ob. Półwsie;
- 16) Plac zabaw – Sady Dolne wraz z siłownią zewnętrzną, dz. nr 71, ob. Sady Dolne;
- 17) Plac zabaw – Sady Górne wraz z siłownią zewnętrzną, dz. nr 317/4, ob. Sady Górne;
- 18) Plac zabaw – Stare Rochowice, dz. nr 187/1, ob. Stare Rochowice;
- 19) Plac zabaw – Świny, dz. nr 51/3, ob. Świny;
- 20) Plac zabaw – Wierzchosławice, dz. nr 370, ob. Wierzchosławice;
- 21) Plac zabaw – Wierzchosławiczki, dz. nr 71/4, ob. Wierzchosławiczki;
- 22) Plac zabaw – Wolbromek, dz. nr 146/4, ob. Wolbromek;
- 23) Plac zabaw – Wolbromek, dz. nr 454/12, ob. Wolbromek.

Wszystkie place zabaw oraz obiekty sportowe są stale kontrolowane zgodnie z ustawą Prawo budowlane i normami budowlanymi, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia.

W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy kopie protokołów z przeglądów stanu technicznego placów zabaw za rok 2025, sporządzonych w ramach okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń oraz infrastruktury.

Informuję ponadto, że został zlecony okresowy przegląd stanu technicznego placów zabaw za rok 2026, którego realizacja planowana jest do dnia 20 kwietnia 2026 r. Po otrzymaniu protokołów z przeprowadzonych przeglądów dokumenty zostaną udostępnione Szanownej Radzie.

Z poważaniem


z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasiński

Sprawę prowadzi:
Żaneta Wilińska-Dziedzic
Podinspektor ds. budownictwa
tel. 757413215 wew. 307
e-mail: zaneta.wilinska-dziedzic@bolkow.pl

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Bolków , ul. KAMIENNOGÓRSKA - dz. nr 419, obręb Bolków -2	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	23.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPLANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasto-gruntowa <u>stan zadowalający</u>	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	<u>Stan zadowalający</u>	
3/ ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	<u>ławki w stanie zadowalający</u>	
4/ Ścieżki	Z betonowych płyt chodnikowych w <u>stanie średnim</u>	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Plac przylega do ulicy	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	

WYKAZ URZĄDZEŃ

- 1/ Karuzela tarczowa
- 2/ Bujak na sprężynie
- 3/ Huśtawka łańcuchowa podwójna
- 4/ Piaskownica
- 5/ Zjeżdżalnia metalowa

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA

1. Poprawić mocowanie paneli ogrodzeniowych ;
2. Przeprowadzić konserwację paneli ogrodzeniowych;
3. Przesmarować karuzelę oraz huśtawki wahadłowe;

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw: dobry/średni.
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako dobry.
3. Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.
4. Obiekt zdalny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – **po wykonaniu zaleceń nie będzie stwarzał zagrożenia dla Użytkowników.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

JAN MADEJA
(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 8
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

23.04.2025 r.

, dnia _____


z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasiński

(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



20250423_110506.jpg

JAN MACELA
Technik Budowlany
Upr. § 6 ust. 2, § 8 ust. 3
§ 7, § 18 ust. 1 pkt 2 lit. bud.





20250423_110540.jpg

JAN MADELA
Technik Buchhaltung
Upr. § 6 ust. 2, § 7 ust. 3
§ 7, § 18 ust. 1 písm. 2) pr. řed.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J.M.', is written over the red stamp.



- Załączniki:-----

20250423_110520.jpg

5,9 MB

20250423_110506.jpg

6,8 MB

IAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2 § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego skateparku		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Bolków - dz. nr 480/30, obręb Bolków -2 , ul. 1 - Maja /SKATEPARK/	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	23.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPLANOWE
1/ Nawierzchnia	Asfaltowa - stan zadowalający	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	W stanie zadowalającym	
3/ ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	ławki w stanie zadowalającym	
4/ Ścieżki	Asfaltowe - stan zadowalającym	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Zalecenia wykonano
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Bank Ramp; 2/ Quarter Pipe; 3/ Funbox z grindboxem i poręczą; 4/ ławka; 5/ Poręcz prosta;		

6/ Grindbox.

OCENA ELEMENTÓW SKATEPARKU I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	-	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń SKATEPARKU: dobry.
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako dobrą.
3. **Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.**
4. **Obiekt zdalny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

JAN MADEJA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

23.04.2025

r.

, dnia _____

z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasinski

(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



20250423_133145.jpg

JAN MADELA
Technik budování
Upr. § 5 ust. 2, § 13 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pr. bud.




—20250423_133231.jpg—

JAN MADELA
Pracowni Budowlany
Upr. S 12, S 6 ust. 5
S 7, § 13 pkt 2 pr. bud.



—20250423_133218.jpg

IAN MEDELA
Technik odpowiedzialny
Upr. § 5 ust. 1 § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



—20250423_133218.jpg

JAN MADEJA
Technik Budowlany
Upr. 55 ust. 2, § 6 ust. 1
§ 7, § 15 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



— 20250423_133256.jpg

JAN MADELA
Technik B...
Upr. § 5 ust. 1 a) pí. 3
§ 7, § 13 ust. 1 a) 2 pr. bud.



20250423_133126.jpg

JAN MAJEDA
Technik. Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 18 ust. 1 pkt 2) i bud.



— Załączniki:

20250423_133256.jpg

20250423_133218.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. 5 E ust. 2, 5 E ust. 6
R 7, E 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

5,8 MB

4,6 MB

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Bolków - dz. nr 230/1, obręb Bolków -1 , ul. Kościuszki	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	23.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIA PLANOWE
1/ Nawierzchnia	Gruntowa - stan zadowalający	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	Ogrodzenie nie występuje - naturalne zagłębienie terenu /1,5-2m/	
3/ Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Ławki w stanie zadowalającym	
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Zalecenia zrealizowano
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Linarium makran; 2/ Luki sprawnościowe;		

OCENA ELEMENTÓW SKATEPARKU I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	-	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń: **dobry.**
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako **dobrą.**
3. **Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.**
4. **Obiekt zdatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:



JAN MADELA
 Technik Budowlany
 Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
 17, 19 ugt. 1 pkt 2 pr. bud.

(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

23.04.2025 r.

, dnia _____

z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasiński

(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



20250423_135149.jpg

IFN SIA
Techn. Białowięzki
Upr. § 5 ust. 1 i § 6 ust. 3
§ 7, § 19 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



Załączniki:

20250423_135057.jpg

IAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 1, § 6 ust. 3
§ 7 § 12 ust. 1 pkt 2 bud.

9,3 MB




20250423_135003.jpg

IAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 1 i 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



20250423_135127.jpg

LEN MADELA
Technik budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 8 ust. 8
z 7, § 13 ust. 1 pkt 1 - w bud.



- Załączniki:

20250423_135003.jpg

20250423_135149.jpg

IAN MADEJA
Załącznik 2
1 pr. 8 6 ust. 2, 8 9 ust. 3
14.04.2025 1 pkt 2 m. 1002

7,8 MB

7,0 MB

PROTOKÓŁ		
z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Bolków - dz. nr 509, obręb Bolków -2 , ul. Wysokogórska	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	23.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ŻUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta, piaskowa, z tworzyw sztucznych - stan zadowalający	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	W stanie zadowalającym	
3/ Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Ławki w stanie zadowalającym	
4/ Ścieżki	Z betonowej kostki brukowej - stan zadowalającym	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Huśtawka wagowa – 2 szt.		
2/ Urządzenie wielofunkcyjne z zjeżdżalnią metalową i pomostem wypukłym		
3/ Piaskownica zadaszona		
4/ Urządzenie wielofunkcyjne z 3 zjeżdżalnią metalowymi		

- 5/ Bujak na sprężynie – 4 szt.
- 6/ Huśtawka łańcuchowa podwójna
- 7/ Huśtawka łańcuchowa 3 z stanowiskami
- 8/ Huśtawki łańcuchowe – 4 stanowiskowe
- 9/ Huśtawka łańcuchowa „bocianie gniazdo”
- 10/ Karuzela tarczowa
- 11/ Urządzenie wielofunkcyjne z zjeżdżalnią rurową i siatkami wspinaczkowymi
- 12/ Zestaw gimnastyczny z drążkami, poręczami i drabinką poziomą wypukłą

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	


WNIOSKI I ZALECENIA :

- **wszystkie huśtawki po okresie zimowym należy przesmarować w celu zmniejszenia tarcia;**
- **drewnianą huśtawkę wagową należy zaimpregnować i zaspachlować pęknięcia, przed nowym sezonem 2025 ;**
- **dopilnować wymiany piasku w piaskownicy.**

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw: **dobry.**
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako **dobrą.**
3. **Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.**
4. Obiekt **zdatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:


JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud
(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

23.04.2025 r.

, dnia _____


z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasinski

(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



--- Załączniki: ---

20250423_112141.jpg

20250423_112709.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 8
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

7,3 MB

6,8 MB



20250423_112709.jpg

JAN
Technik Bud.
Upr. § 5 ust. 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



20250423_112158.jpg

IAN MACELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 5 bud.



20250423_112123.jpg

JAN MADELA
Technik Buchhaltung
Upr. § 5 ust. 1 a § 6 ust. 8
§ 7 § 13 ust. 1 pkt. 2 pr. bud.



-- 20250423_112040.jpg

JAN MAJELA
Technik Budowlana
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 9
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. 6 ud.



Załączniki:

20250423_112127.jpg

20250423_112123.jpg

JAN MADEŁA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2 § 6 ust. 6
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 gr. buo

4,2 MB

6,4 MB



-- 20250423_111735.jpg

JAN MACELA
Technik Sudoviny
Upr. § 5 ust. 2 § 5 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 písm. pr. bud.



20250423_111914.jpg

JAN M...
Technik Burowl...
Upr. 8 5 odst. 2 § 6 odst. 3
§ 7, § 13 odst. 1 pkt 2) a) d.



Załączniki:

20250423_111957.jpg

20250423_111735.jpg

INŻYNIER
Technik Budowlany
Upr. 05 ust. 2, 3 i 4, 8
87.812.100.1/12 pr. bud.

5,9 MB

4,8 MB

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego siłowni zewnętrznej		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Bolków - dz. nr 509, obręb Bolków -2 , ul. Wysokogórska /siłownia zewnętrzna/	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	23.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta, - stan zadowalający	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	W stanie zadowalającym	
3/ Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Ławki w stanie zadowalającym	
4/ Ścieżki	Trawiaste - stan zadowalającym	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
Aleccenia	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Zalecenia zrealizowano w 100%
WYKAZ URZĄDZEŃ 4 urządzenia sportowe dwufunkcyjne siłowni zewnętrznej		
OCENA ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I ICH STANU TEHCNICZNEGO		

Lp.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA :

- **wszystkie urządzenia siłowni po okresie zimowym należy przesmarować w celu zmniejszenia tarcia.**

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń siłowni zewnętrznej: **dobry.**
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako **dobrą.**
3. **Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania urządzeń siłowni lub jego części.**
4. Obiekt **zdatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

JAN MADEJA
 Technik Budowlany
 Upr. 8 5 ust. 2, 8 6 ust. 8
 8 7, 8 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud.
 (podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

23.04.2025 r.

, dnia

z up. Burmistrza
 Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasiński
 (czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



Załączniki:

20250423_112709.jpg

20250423_112321.jpg

JAN MADEJA
Technik Budowlany
Upr. 6 5 ust. 2
8 7 8 18 18 1 0 1 1

6,8 MB

5,6 MB

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Bolków - dz. nr 290/24, obręb Bolków -1 , ul. Wiśniowa	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	23.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPLANOWE
1/ Nawierzchnia	Piaskowa. Stan zadowalający	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	Panelowe. Stan zadowalający	
3/ ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Stan zadowalający	
4/ Ścieżki	Trawiaste. Stan zadowalający	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowana	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Huśtawka łańcuchowa podwójna. 2/ Huśtawka metalowa „bocianie gniazdo”. 3/ Urządzenie wielofunkcyjne. 4/ Karuzela 4 – ramienna. 5/ Huśtawka wagowa. 6/ Bujak na sprężynie.		

7/ Sześciokąt wielofunkcyjny.

8/ Piaskownica

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA

1. **Uzupełnić piasek w piaskownicy, oraz pod wszystkimi urządzeniami zabawowymi placu zabaw.**
2. **Przesmarować huśtawki i karuzelę.**

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw: **dobry.**
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako **dobrą.**
3. **Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.**
4. **Obiekt zdalny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

23.04.2025r.

_____, dnia _____

z up. Burmistrza
X-ca BURMISTRZA
Budostaw Łukasiński

(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



— Załączniki: —

20250423_134006.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 p. 1

7,8 MB



Załączniki:

20250423_134041.jpg

20250423_134030.jpg

J. N. M. S. A.
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 1 § 6 ust. 3
§ 7, § 18 ust. 1 ust. 2 pr. bud.

7,1 MB

7,9 MB



20250423_134030.jpg

JAN MADEJA
Vedeké budovy
Upr. 8 5 ust. 2 8 7 ust. 3
8 7, 8 18 ust. 1 pí. 2 pr. bud.



20250423_134052.jpg

JAN ...
Technik Budowlany
Upr. 5 5 ust. 2, 5 6 ust. 2
5 7, 5 13 ust. 2 pkt 2 pr. bud.



- Załączniki:

20250423_134140.jpg

20250423_134109.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 5
§ 7 § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b



6,5 MB

6,1 MB



20250423_134109.jpg

IAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw		Gorzanowice - dz. nr 53/2, obręb Świny
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :		25.04.2025 r.
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowolający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPLANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta. <u>stan zadowolający</u>	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	<u>stan zadowolający</u>	
3/ Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Stan zadowolający	
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Zalecenie nie zrealizowano
9/ Altana ogrodowa	W stanie zadowolającym lecz z ubytkami powłoko ochronnej	Zaplanować i zrealizować konserwację malowanie w terminach: pierwszy raz : rok 2024, następne : co 2-3 lata
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Huśtawka wagowa		
2/ Bujak na sprężynie – szt. 2		

- 3/ Piaskownica
 4/Altana ogrodowa
 5/Urządzenie siłowni zewnętrznej /biegacz + wioślarz/ -1 szt.

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	


WNIOSKI I ZALECENIA:

1. Zaplanować i zrealizować konserwację malowanie 2 altan ogrodowych w terminach: pierwszy raz : rok 2025, następne co 2 – 3 lata;
2. Wymienić piasek w piaskownicy oraz uzupełnić piasek pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw;
3. Wykosić cały plac zabaw, pozbierać połamane gałęzie, rozgrabić kretowiska;
4. Przeprowadzić konserwację ławek drewnianych;
5. Wyciąć zwisające gałęzie drzew na placem zabaw.

Ocena ogólna placu zabaw

1. Stan urządzeń zabawowych placu zabaw : zadowolający.
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako zadowolającą.
3. Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.
4. Obiekt zdatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – nie stwarza zagrożenia dla Użytkowników.

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:





 (podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

JAN MADZIA,
 Technik Budowlany
 Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
 § 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków _____, dnia 25.04.2025 r.


 z up. Burmistrza
 Z-ca BURMISTRZA
 Radosław Łukasiński
 (czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



—20250426_152335.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Ust. 9 5 ust. 2, 9 6 ust. 3
9 7, 9 8 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



—20250426_152053.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 19 pkt 1 pkt 2 pr. bud.



—20250426_152259.jpg


IAN MADELA
Technik Budowlany
Dpt. 8 5 ust. 2, § 6 ust. 3
7. § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



—Załączniki:—

20250426_152130.jpg

20250426_152335.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. 8 6 ust. 2, 6 6 ust. 3
1 1 8 19 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

3,0 MB

5,5 MB



---20250426_152009.jpg---

IAN MADELA
Technik Budowlany
Os. 55 ust. 2, 6 6 ust. 3
§ 7, 8 8 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



-- 20250426_152033.jpg

IAN MADELA
Inżynier Budowlany
Ust. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 8 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



---20250426_152047.jpg---

IAN MADELA

Technik Budowlany

Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



— Załączniki: —

20250426_152015.jpg

4,6 MB

20250426_152009.jpg

4,5 MB

JAN MADEŁA
Technik Budowlany
Ucz. § 5 ust. 2, § 6 ust. 8
§ 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Grudno - dz. nr 587/1, obręb Grudno	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	26.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowolający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIA PLANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta w <u>stanie zadowolającym</u>	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	<u>Stan zadowolający</u>	
3/ ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	ławo – stół w <u>stanie zadowolającym</u>	
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Zalecenia zrealizowane
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Karuzela 4 - ramienna 2/ Gra kółko i krzyżyk - zdemontowana 3/ Huśtawka łańcuchowa podwójna 4/ Ścieżka zdrowia – pomost linowy 5/ Siłownia plenerowa – orbitek 6/ Siłownia plenerowa - wioślarz		
OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO		

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	


WNIOSKI I ZALECENIA

Brak zaleceń

Ocena ogólna placu zabaw

1. Stan urządzeń zabawowych placu zabaw : dobry.
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako dobrą.
3. Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.
4. Obiekt zdalny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – nie stwarza zagrożenia dla Użytkowników.

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:


JAN MADEŁA
Technik Budowlany
Opr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 8
§ 7, § 10 ust. 1 pkt 2 pr. bud.
(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

26.04.2025 r.

, dnia _____


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasiński

(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



— Załączniki: —

20250426_155401.jpg

20250426_155345.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 1 pkt 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

5,6 MB

6,9 MB



— 20250426_155345.jpg —

JAN MADELA
Technik Budgetlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 8
§ 7, § 13 ust. 1 pr. 2 pr. bud.



— Załączniki: —

20250426_155445.jpg

20250426_155416.jpg

IAN MADELA
Instytut Budowlany
Upr. 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 12 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

5,7 MB

5,6 MB



—20250426_155426.jpg

IAN MADELA
Technik Budowlany
Ul. 8 5 201 2, 6 6 ust. 9
07, 9 0 0 01 pki 2 pr. bud.



--20250426_155416.jpg

IAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw		Jastrowiec - dz. nr 72, obręb Jastrowiec
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :		26.04.2025 r.
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowolający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta w stanie zadowolającym	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	Drewniane <u>Stan zadowolający</u>	
3/ Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Nie występują	
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Od szosy	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Nie zrealizowano zaleceń.
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Urządzenie wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią plastikową 2/ Huśtawka łańcuchowa podwójna 3/ Bujak na sprężynie - 2 szt. 4/ 6 urządzeń siłowni zewnętrznej jedno i dwufunkcyjnych – części połączeń przegubowych bez oznak uszkodzeń w stanie dobrym, śruby mocujące kompletne bez oznak uszkodzeń		

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA

1. Stan urządzeń zabawowych placu zabaw : **dobry/zadowolający – umyć urządzenia siłowni zewnętrznej oraz pozostałe elementy placu zabaw.**
2. **Wygrabić liście z całego placu zabaw.**
3. **Przeprowadzić konserwację ogrodzenia z desek od strony rzeki.**
4. **Wymienić uszkodzoną siatkę na boisku do gry w piłkę siatkową.**
5. **Naprawić bramkę wejściową na plac zabaw /poprawić mocowanie siatki/.**

Ocena ogólna placu zabaw:


1. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako dobrą.
2. Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.
3. Obiekt zdalny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:


JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 12 ust. 1 pkt 2 pr. bud.
(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:


Bolków _____, dnia **26.04.2025 r.** _____


z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasziński
(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



20250426_154156.jpg

JAN MADELA
Technik Bydowlany
Upr. 8 6 ust. 8, 8 6 ust. 8
8 7, 8 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



Załączniki:

20250426_154310.jpg

20250426_154205.jpg

IAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 pkt 1 pkt 2 pr. bud.


4,7 MB

5,6 MB




— 20250426_154205.jpg

JAN MADELA
Technik Białowiany
Upr. § 5 ust. 1 § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



—20250426_154113.jpg

IAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 1 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



—Załączniki:—


20250426_154335.jpg

20250426_154355.jpg

IAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. 8 7 8 ust. 2, § 6 ust. 8
8 7, 8, 3 ust. 1 pkt 2 pr. bud.


3,9 MB

5,7 MB



— 20250426_154416.jpg —

Janina ELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 18 ust. 4 pkt 2 pr. bud.



20250426_154355.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Ust. § 6 ust. 2, § 6 ust. 8
§ 7, § 15 pkt 2 pr. bud.



20250426_154328.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 19 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Lipa - dz. nr 279, obręb Lipa	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	24.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta, piaskowa, betonowe. Stan b. dobry	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	stan zadowalający	
3/ Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Ławo – stoły stan zadowalający	
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Zalecenia zrealizowane
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Huśtawka wagowa		
2/ Urządzenie wielofunkcyjne z siatką wspinaczkową – 2 szt.		
3/ Bujak na sprężynie – 2 szt.		
4/ Huśtawka łańcuchowa podwójna		
5/ Urządzenia siłowni zewnętrznej (rower, orbitek)		
6/ Stół do ping-ponga		

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

Lp.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA


1. Zakonserwować elementy drewniane urządzenia wielofunkcyjnego z siatką wspinaczkową oraz naprawić drewnianą nogę nośną i mocowanie siatki.

Ocena ogólna placu zabaw

1. Stan urządzeń zabawowych placu zabaw : zadowolający.
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako zadowolająca.

Obiekt zdatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – nie stwarza zagrożenia dla Użytkowników

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:


JAN MADZIA
Technik Budowlany
Upr. 80 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud.


(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

24.04.2025 r.

_____, dnia _____


z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasiński

(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



—20250426_160512.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3,
§ 7, § 19 ust. 1 pkt 2 pr. bud



—20250426_160526.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



— Załączniki: —

20250426_161113.jpg

20250426_160512.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.


6,4 MB

5,2 MB



—20250426_160441.jpg—

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



—20250426_160456.jpg


JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



Załączniki:

20250426_160435.jpg

20250426_160441.jpg

JAN MADELA  6,3 MB
Technik., Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud. 7,6 MB




—20250426_160311.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 1
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



—20250426_160323.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud



— Załączniki: —

20250426_160329.jpg

6,9 MB

20250426_160311.jpg

7,0 MB

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Mysłów - dz. nr 144/4, obręb Mysłów	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)	BAZA TURYSTYCZNA MYŚLÓW	
Data kontroli :	24.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta, piaskowa, kostka betonowa Stan b. dobry	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	Stan b. dobry	
3/ Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Stan b. dobry	
4/ Ścieżki	Stan b. dobry	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Brak	
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Huśtawka wahadłowa ośmiokątna 2/ Piramida linowa SINOPE 3/ Zestaw WSPINACZKOWA PRZYGODA z karuzelą tarczową z siedziskami		
<u>Wszystkie materiały i urządzenia wbudowane na budowie BAZY TURYSTYCZNY BAZY MYŚLÓW.</u>		

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA

Ocena ogólna placu zabaw:

Bez zaleceń.

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw: b. dobry.
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako b. dobrą.
3. **Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.**

Obiekt zdatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – **nie stwarza zagrożenia dla użytkowników**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:




(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

24.04.2025 r.

, dnia _____


z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasinski
(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



— Załączniki: —

20250426_141619.jpg

20250426_141519.jpg

JAN MADEŁA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

3,6 MB

5,1 MB



—20250426_141455.jpg—

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



--20250426_141519.jpg

JAN MADELA
Technik Břevnovany
Dor. 8 5 ust. 13 6 ust. 3
6 7 8 13 ust. 12 2 pr. bud.




Upr. 0 5 ust. 2, 8 6 ust. 3
8 7, 8 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

—20250426_141852.jpg



—20250426_141901.jpg

JAN MADELA
Inżynier Budowlany
ul. 55 401 2 SE ul. 3
67-813 527 tel. 2 pr. bud.



—20250426_141728.jpg

JAN MADELA
Technik-Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. pkt 2 pr. bud.



Załączniki:

20250426_141848.jpg

20250426_141852.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 6 ust. 1 § 6 ust. 3
§ 7, § 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud.


2,1 MB

2,5 MB



—20250426_142433.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1, 2 pr. bud.



—20250426_141951.jpg—

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. 3 5 ust. 2 18 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



—Załączniki:—

20250426_142347.jpg

20250426_141951.jpg

JAN MADEŁA
Kamień, odpowiany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

7,5 MB

6,7 MB



— 20250426_142538.jpg —

JAN MADELA
Technik Budowlany
ul. 5 ust. 2, § 6 ust. 8
§ 7, § 13 ust. 2 pr. bud.



— Załączniki: —

20250426_142620.jpg

20250426_142538.jpg

IAN MEDELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 19 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

5,6 MB

8,1 MB

PROTOKÓŁ		
z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Mysłów - dz. nr 152, obręb Mysłów	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	24.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIA PLANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta, piaskowa. Stan zadowalający	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	Stan zadowalający	
3/ Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Stan zadowalający	
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Nie zrealizowano zaleceń
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Huśtawka wagowa 2/ Urządzenie wielofunkcyjne z siatką wspinaczkową 3/ Karuzela tarczowa 4/ Bujak na sprężynie podwójny 5/ Bujak na sprężynie 6/ Zestaw do ćwiczeń z drążkiem, drabinkami i poręczami 7/ Huśtawka łańcuchowa podwójna		

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA

Ocena ogólna placu zabaw:


1. Zakonserwować drewniane elementy placu zabaw /huśtawka wahadłowa podwójna, urządzenie wielofunkcyjne z siatką wspinaczkową i zjeżdżalnią/.
2. Uzupelnąć piasek pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw /huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela, urządzenie wielofunkcyjne/.
3. Naprawić uszkodzony słupek ogrodzeniowy bądź wymienić oraz poprawić mocowanie siatki /od strony remizy strażackiej/.
4. Naprawić ogrodzenie przy boisku do gry w piłkę siatkową.
5. Wykosić trawę na całym placu zabaw.

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw: zadowolający.
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako dobrą.
3. Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.

Obiekt zdalny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – **nie stwarza zagrożenia dla użytkowników**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:


IAN MADELA
Technik Budowlany
Dłr. 8.5 ust. 2, 8.6 ust. 8
5.13 ust. 1, 5.14 ust. 1
(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

24.04.2025 r.


_____ , dnia _____

z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Radosław Łukasinski
(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



--1718177033956.jpg



--Załączniki:

1718177033963.jpg

8,7 MB

1718177033956.jpg

9,7 MB

JAN MADELA
 Technik Budowlany
 Upr. 8 500 2, 8 6 usl. 8
 07. 8 18 usl. 1 pkt 2 pr. bud.

Thunderbird



SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

-- 1718176478442.jpg

Thunderbird



SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

-- Załączniki:

1718176478445.jpg

1718176478442.jpg

10,3 MB

9,8 MB

JAN MADELA
 Technik Podwojany
 Upr. 8 Staw. 2, 8 6 ust. 3
 § 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

Thunderbird



1718175800135.jpg

Thunderbird



1718175800131.jpg

JAN MADELA
 ul. Park Budowlany
 Upr. 15 ust. 2, § 6 ust. 8
 §7. § 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

Thunderbird



SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

--1718180703014.jpg

Thunderbird



SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

--Załączniki:

1718180703007.jpg

7,6 MB

1718180703014.jpg

9,0 MB

IAN MADELA

Technik Budowlany

Opis: 5 ust. 2, § 6 ust. 2

§ 7, § 15 ust. 1 pkt 2 pr. buci.

PROTOKÓŁ		
z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Nowe Rochowice - dz. nr 35, obręb Nowe Rochowice	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	24.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPLANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta stan zadowalający.	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	Bliskości drogi i wiaty przystankowej. Stan bardzo dobry	
3/ Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Nie występują	Uzupełnić brak kosza i ławek
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	W bezpośredniej bliskości drogi i przystanku autobusowego	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Nie wykonano zaleceń
9/ Wiata drewniana	W stanie średnim z dużym ubytkiem powłok ochronnych	Wykonać konserwacje i malowanie w

terminach : pierwszy raz do końca roku 2025, następne : co 2-3 lata

WYKAZ URZĄDZEŃ

- 1/ Zjeżdżalnia metalowa z siatką wspinaczkową.
- 2/ Huśtawka łańcuchowa podwójna.
- 3/ Boisko do badmintona.

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA

1. Wymenić skorodowane deski i wzmocnić słupy drewniane pomostu, całość zakonserwować antykorozyjnie nakładając powłokę ochronną - /dot. zjeżdżalni metalowej z siatką wspinaczkową/;
2. Wykonać konserwację wiaty drewnianej i drewnianego stołu biesiadnego – nałożenie nowej powłoki ochronnej /pierwsze malowanie do końca 2025r. następne co 2 -3 lata w zależności od potrzeb/;

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw: dobry.
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako dobrą.
3. Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.
4. Obiekt zdatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla użytkowników po usunięciu nieprawidłowości jak w zaleceniach.

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:



JAN MADELA
Inżynier Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

24.04.2025 r.

, dnia



(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)

40

1. 2. 3. 4. 5.



1718186141107.jpg

1718186141110.jpg

2 z 5

12.06.2024, 12:03 3 z 5

12.06.2024, 12:03



Załączniki:

1718186141102.jpg

5,9 MB


1718186141107.jpg

7,7 MB

4 z 5

12.06.2024, 12:03

JAN MADELA
 Technik Budowlany
 Upr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 209



--1718188225729.jpg



--1718188225734.jpg

2 z 5

12.06.2024, 12:47 3 z 5

12.06.2024, 12:47



Załączniki:

- 1718188225739.jpg
- 1718188225729.jpg

7,3 MB
7,7 MB

4 z 5

12.06.2024, 12:47

JAN MADEŁA
 Technik Budowlany
 Upr. 65 w/19, 176 ust. 3
 § 7, § 19 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Płonina - dz. nr 74/3, obręb Płonina	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	25.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPLANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta Stan zadowalający	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	Stan zadowalający	
3/ ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Kosz na śmieci w stanie zadowalającym.	
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Zalecenia zrealizowane w 60%.
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Piaskownica 2/ Huśtawka wagowa 3/ Bujak na sprężynie 4/ Urządzenie siłowni zewnętrznej 3 – funkcyjne 5/ Huśtawka metalowa podwójna z bocianim gniazdem + siedzisko płaskie		

- 6/ Altana ogrodowa
- 7/ Sześciokąt wielofunkcyjny linowy
- 8/ Bujak sprężynowy Piesek
- 9/ Tablica aktywności - przysiady

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA

1. Wykosić trawę na całym placu zabaw, posprzątać liście pod altaną, naprawić bramkę wejściową /zamknięcie/.

Ocena ogólna placu zabaw:


1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw : stan dobry
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako złą.
3. **Obiekt zdalny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:


Technik Budowlany
 Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
 § 7, § 19 ust. 1 pkt 2 pr. bud.
 (podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków, dnia **25.04.2025 r.**

z up. Burmistrza
Ł-ca BURMISTRZA

Radosław Łukasinski
 (czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



--20250426_144340.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



Załączniki:


20250426_144300.jpg

20250426_144328.jpg

IAN MADELA
Technik Budowlany
Uch. 15 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, 8-13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

4,1 MB

8,0 MB




20250426_144328.jpg

JAN MADELA
Technik. Budowlany
Ust. 8 ust. 2, § 6 ust. 8
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



—20250426_144246.jpg—

JAN MADELA
Technik Budowlany
Ucz. 6-5 ust. 2, 5-6 ust. 3
§ 7, 9-19. ust. 1 pr. 2 pr. bud.




20250426_144236.jpg

JAN MADEŁA
Budowlany
ul. 6 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, 8 i 9 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



— 20250426_144227.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 19 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



Załączniki:

20250426_144250.jpg

20250426_144246.jpg

IAN MADEŁA
Technik Budowlany
Ust. § ust. 2, § 6 ust. 8
§ 7, § 49 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

2,8 MB

4,0 MB

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Półwsie - dz. nr 39, obręb Półwsie	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	30.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIA PLANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta. <u>stan zadowalający</u>	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	W stanie dobrym	
3/ ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	ławki – w stanie złym, ławo – stół w stanie zadowalającym.	ławki – przeprowadzić konserwację i malowanie w terminach: pierwszy raz rok 2025, następne: co 2-3 lata.
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowana	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Zalecenia zrealizowane.
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Huśtawka wagowa.		
2/ Bujak na sprężynie 2 szt.		

3/ Zjeżdżalnia metalowa.

4/ Altana ogrodowa

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

Lp.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	


WNIOSKI I ZALECENIA

1. Zjeżdżalnia metalowa – pilnie wymienić uszkodzony szczebel drabinki wejściowej na nowy .
2. Zaplanować i zrealizować konserwację i malowanie drewnianych urządzeń zabawowych na placu zabaw w terminach: pierwszy raz : rok 2025, następnie : co 2 – 3 lata

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw : dobry/średni.
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako dobrą.
3. Nie stwierdzono konieczność wyłączenia z użytkowania zjeżdżalni metalowej.
4. Obiekt zdatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – **po wykonaniu zaleceń nie będzie stwarzał zagrożeń dla Użytkowników.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:



JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, 8 i 9 ust. 1 pkt 2 pr. bud.
(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

30.04.2025 r.

, dnia _____


z up. Burmistrza
Ł-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasinski
(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



— Załączniki: —

20250430_113217.jpg

20250430_113235.jpg

JAN MADEŁA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.


6,3 MB

7,7 MB




--20250430_113235.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Dz. 15 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 8 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



--20250430_113205.jpg

IAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



---20250430_113124.jpg

JOHN MADELA
Technik Budowlany
Dzi. 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Sady Dolne - dz. nr 71, obręb Sady Dolne	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	05.05.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIA PLANOWE
1/ Nawierzchnia	Piaskowa. <u>stan dobry</u>	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	Stan b.dobry	
3/ ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	ławki w stanie dobrym	
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Zalecenia wykonano
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Zestaw zabawowy metalowy „ ATKA” 2/ ławka metalowa z oparciem 3/ Siłownia zewnętrzna – „Wahadło” 4/ Siłownia zewnętrzna – „Twister” 5/ Siłownia zewnętrzna – „Orbitek” 6/ Siłownia zewnętrzna – „Wioślarz” 7/ Siłownia zewnętrzna – „Jeździec”		

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu n

ie występują instalacje elektryczne i sanitarne.


Lp.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw: **dobry**.
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako **dobrą**.
3. **Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania bieżącego lub jego części.**
4. Obiekt **zdalny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:


JAN MADEŁA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 19 ust. 1 pkt 2 pr. bud
(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków
dnia _____

05.05.2025 r.


z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukaszyński
(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



Załączniki:

20250506_093222.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
§ 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

6,4 MB



20250506_093249.jpg

JAN MADELA
Technik Inżynierski
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



20250506_093235.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
§ 6 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



Załączniki:

20250506_093308.jpg

20250506_093249.jpg

JAN MADELA

Technik Budowlany

art. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

7,1 MB

7,2 MB

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Sady Górne - dz. nr 317/4, obręb Sady Górne	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	05.05.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIA PLANOWE
1/ Nawierzchnia	Piaskowa. stan dobry	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	Stan b. dobry	
3/ ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	ławki w stanie dobrym	
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Nie wykonano wszystkich zaleceń.
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Zestaw zabawowy drewniany „ ATKA” 2/ ławka metalowa z oparciem 3/ Siłownia zewnętrzna – „Motyl” 4/ Siłownia zewnętrzna – „Rowerek” 5/ Siłownia zewnętrzna – „Biegacz” 6/ Siłownia zewnętrzna – „Wioślarz” 7/ Siłownia zewnętrzna – „Orbitek” 8/ Karuzela tarczowa z siedziskami		

9/ Huśtawka wahadłowa podwójna

10/ Urządzenia SKATEPARKU:

- Bank Ramp
- Quarte Pipe
- Ławka

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan tańców, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA

1. **Zakonserwować wszystkie drewniane elementy wyposażenia placu zabaw, nakładając Ochronną powłokę malarską /pierwszy raz w 2025r. następne co 2 – 3 lata/.**
2. **Pilnie wykosić trawę na boisku sportowym i na siłowni zewnętrznej.**

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw: **dobry.**
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako **dobrą.**
3. **Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.**
4. Obiekt **zdatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:


JAN MADEŁA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków dnia
05.05.2025 r.


z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasiński

(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



20250506_094534.jpg

IN WYKONANIU
1 cz. bud. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



--20250506_094529.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. 10 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 8 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



Załączniki:

20250506_094502.jpg

20250506_094450.jpg

JAN MADEŁA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 8 pkt 1 pkt 2 pr. bud.

6,2 MB

4,8 MB



Załączniki:

20250506_094701.jpg

20250506_094950.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Ust. 6 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

4,7 MB

4,6 MB




--20250506_094950.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. 10 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 10 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



20250506_094544.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 11 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



— 20250506_094657.jpg —

JAN MADELA
Technik Budowlany
Ust. 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 8 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Stare Rochowice - dz. nr 187/1, obręb Stare Rochowice	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	24.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta. <u>Stan zadowalający</u>	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	<u>Stan zadowalający</u>	
3/ Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	<u>Stan zadowalający</u>	Wykonać konserwację i malowanie ławek
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Nie zrealizowano zaleceń.
9/ Wiata drewniana	W stanie zadowalającym	
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Huśtawka wagowa 2/ Urządzenie wielofunkcyjne z siatką wspinaczkową 3/ Karuzela tarczowa 4/ Bujak na sprężynie podwójny		

- 5/ Bujak na sprężynie
 6/ Huśtawka łańcuchowa podwójna
 7/ Huśtawka wahadłowa „bocianie gniazdo”

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	


WNIOSKI I ZALECENIA

1. **Zjeżdżalnia metalowa – zniszczona górne krawędzie żółtych osłon pomostu , drzazgi , zadziory, oraz wymienić uszkodzone drewniane wejście na zjeżdżalnię z okrągłaków – pilnie wymienić żółte osłony na nowe.**
2. **Zaplanować i zrealizować konserwację i malowanie drewnianych urządzeń zabawowych terminach : pierwszy raz : rok 2024, następny co 2 - 3 lata.**
3. **Naprawić „plecionkę” huśtawki bocianie gniazdo.**
4. **Usunąć wokół stołu do ping-ponga zalegające kamienie – /wokół wysypać piasek/.**

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw: zadawalający.
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako dobry.
3. Nie stwierdzono konieczność wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.
4. Obiekt zdalny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – **po wykonaniu zaleceń nie będzie stwarzał zagrożenia dla Użytkowników.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:


JAN MADELA
 Technik Budowlany
§ 5 ust. 2, § 6 ust. 8
 § 7, § 8 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków **24.04.2025 r.**
 (czytelny podpis właściciela lub zarządcy)

Thunderbird



- 1718267948629.jpg

Thunderbird



- Załączniki:

1718267948634.jpg

8,0 MB

1718267948629.jpg

9,8 MB

IAN MADELA
 Leg. Ak. Budowlany
 2, § 6 ust. 3
 Dwy. 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud.
 § 7, § 8 ust. 1

Thunderbird



—1718268020934.jpg

Thunderbird



—Załączniki:

1718268020936.jpg

7,7 MB

1718268020934.jpg


7,4 MB

JAN MADELA

Technik Budowlany

Upr. 8 p. 122. 5-6 ust. 8

§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



1718268450570.jpg



Załączniki:

1718268450576.jpg

11,8 MB

1718268450570.jpg

11,7 MB

JAN MADEŁA
 Technik Budowlany
 ul. ... 5 ust. 2, 8 6 ust. 3
 8775 ... pkt 2 pr. bud.

Thunderbird



SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

--1718174117876.jpg

Thunderbird



SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

--Załączniki:

1718174117880.jpg

9,6 MB

1718174117876.jpg

9,3 MB


JAN MADELA

Technik Budowlany

Upr. 45 100 18 8 ust. 3

8 7. 8 13 ust. 1 pkt. 2 pr. bud.

Thunderbird



--1718268532341.jpg

Thunderbird



--Załączniki:

1718268532345.jpg

1718268532341.jpg

IAN MADELA
 Technik Budowlany
 ul. S. August. 2, 8 6 ust. 3
 8 7, 8 13 1 pkt 2 pr-bud.

11,1 MB

11,9 MB



SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

— 1718268532341.jpg —

JAN MADEJA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 7 ust. 1
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 br. bud.

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw		Świny - dz. nr 51/3, obręb Świny
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :		29.04.2025 r.
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPLANOWE
1/ Nawierzchnia	Piaskowa i z betonowej kostki brukowej. Stan b. dobry	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	Stan dobry	
3/ Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Stan b. dobry	
4/ Ścieżki	Z betonowej kostki brukowej. Stan b. dobry	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Zalecenia zrealizowane.
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Huśtawka łańcuchowa podwójna		
2/ Stół do ping-ponga		
OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO		
Instalacje elektryczne i sanitarne :		

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA:

1. **Powyrwać chwasty rosnące w kostce.**
2. **Zakonserwować wszystkie ławki i stoły biesiadę.**

Ocena ogólna placu zabaw

1. Stan urządzeń zabawowych placu zabaw : **dobry.**
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako **dobrą.**
3. **Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.**
4. **Obiekt zdatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – nie stwarza zagrożenia dla Użytkowników.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

JAN MADELA
Technik Budowlany
Ust. § 5 ust. 2, § 6 ust. 2
§ 9 ust. 1 pkt 2 pr. k.p.s.

(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

29.04.2025 r.

, dnia _____

z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasinski

(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



— Załączniki: _____

20250429_130309.jpg

N MADEJA
Inżynier Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 1
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

7,4 MB



20250429_130354.jpg

IAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 pkt. 1 pkt 2 per. 1a d



--- 20250429_130323.jpg ---

JAN MADELA
Inżynier Budowlany
ul. 5 ust. 8 6 ust. 3
ul. 7. 8 3 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



20250429_130315.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Ust. 5 ust. 2 § 6 ust. 3
§ 7. § 3 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



— Załączniki: —

20250429_130334.jpg

20250429_130323.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Ust. § 6 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 pkt 1 pkt 2 pr. bud.

7,3 MB

5,2 MB

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Wierzchosławice - dz. nr 370, obręb Wierzchosławice	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	30.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPLANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta. Stan zadowalający.	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	Stan zadowalający	
3/ ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Stan dobry.	Zamontować brakujące ławki.
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowana	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Nie zrealizowano zaleceń.
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Zjeżdżalnia metalowa. 2/ Piaskownica prostokątna. 3/ Karuzela tarczowa. 4/ Bujak na sprężynie 4 – osobowy. 5/ Bujak na sprężynie. 6/ Kołowrót. 7/ Huśtawka wagowa. 8/ Huśtawka łańcuchowa podwójna.		

9/ Huśtawka metalowa „bocianie gniazdo”.

10/ Gra O i X.

11/ Street workout III

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	


WNIOSKI I ZALECENIA

1. **Bujak na sprężynie – pilnie wymienić prowizoryczne uchwyty na ręce i nogi na typowe.**
2. **Kołowrót – pilnie wymienić zużyte deszczułki – urządzenie tymczasowo wyłączono z użytkowania.**
3. **Wymienić piasek w piaskownicy oraz uzupełnić piasek pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw.**
4. **Uzupełnić powłokę malarską na karuzeli tarczowej, bujakach sprężynowych, huśtawce wagowej.**
5. **Pilnie wykosić trawę !!!!!**

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw : zadowolający.
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako zadowalającą.
stwierdzono konieczność wyłączenia z użytkowania kołowrotka.
3. Obiekt zdalny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:


JAN MADELA
Technik Budowlany
§ 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.
(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

30.04.2025 r.

_____, dnia _____

(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasieński



Załączniki:

20250430_111740.jpg

20250430_111806.jpg

JAN MADELA
Techn. Budowlany
Ucz. 5. et. 2, § 6 ust. 9
§ 7. § 15 pkt 2 pr. bud.

6,8 MB

7,1 MB



—20250430_111755.jpg—

JAN MADELA
Technik Malowiany
Upr. § 5 ust. 2 § 6 ust. 8
§ 7, § 13 ust. 4 pkt 2 pr. bud.



— 20250430_111806.jpg —

JAN MADELA
Technik. Kreslowany
Ucz. 8 6 ust. 2, 8 6 ust. 6
8 7, 8 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



—20250430_111818.jpg—

JAN MADELA
Technik Rodowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 8
§ 7, § 13 pkt 2 pr. bud.



20250430_111836.jpg

JAN WADELA
Technik Banská Bystrica
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 9
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



--20250430_111850.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upł. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



-- Załączniki: -----

20250430_111813.jpg

20250430_111818.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. 55 001 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 8 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

6,0 MB

6,8 MB

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw		Wierzchosławiczki - dz. nr 71/4, obręb Wierzchosławiczki
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :		30.04.2025 r.
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPLANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta w stanie zadowalającym.	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	Ogrodzenie wykonano w całości w 2000r. Stan dobry	
3/ ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Stan dobry	
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Szosa przylega do placu zabaw	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	Zrealizowano w 100%
WYKAZ URZĄDZEŃ		
1/ Karuzela tarczowa. 2/ Bujak na sprężynowy. 3/ Zjeżdżalnia metalowa z siatką wspinaczkową. 4/ Huśtawka łańcuchowa podwójna. 5/ Altana ogrodowa z kpl. mebli na 15 osób i podłogą drewnianą		
<u>OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TEHCNICZNEGO</u>		
Instalacje elektryczne i sanitarne :		

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA


1. Wykosić trawę oraz posprzątać cały plac zabaw.
2. Umyć urządzenia placu zabaw z zielonego nalotu na wskutek dużej wilgotności terenu.
3. Zakonserwować altanę ogrodową.

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw: dobry.
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako dobrą.
3. Nie stwierdzono konieczności wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.
4. Obiekt zdalny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)


JAN MADEJA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków


30.04.2025 r.

, dnia _____

z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Radosław Łukasinski

(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



-- 20250430_105752.jpg

JAN MADELA
Inżynier Budowlany
Upr. § 7 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.




20250430_105811.jpg

JAN MADELA
Inżynier Budowlany
Upr. S. 1000/1000, 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 10 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



---20250430_105727.jpg---

JAN LEJTELA
Inżynier Budowlany
UP 13 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



Załączniki:

20250430_110230.jpg

20250430_105752.jpg

N. MADEŁA
Technik Budowlany
Ust. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 18 pkt 2 pr. bud.

3,5 MB

5,7 MB

PROTOKÓŁ
z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw

Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Wolbromek - dz. nr 146/4, obręb Wolbromek	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	29.04.2025 r.	

**KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA
PLACU ZABAW**

Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego

Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.

STAN OGÓLNY

NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIA PLANOWE
1/ Nawierzchnia	Piaskowa. <u>Stan dobry</u>	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	<u>Stan dobry</u>	
3/ Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Ławki w stanie b. dobrym. Kosze i stojaki na rowery stan dobry.	
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	ZALECENIA ZREALIZOWANE 

WYKAZ URZĄDZEŃ

- 1/ Bujak na sprężynie skuter
- 2/ Bujak na sprężynie konik
- 3/ Karuzela krzyżowa czteroramienna
- 4/ Piaskownica z hdpe kwadratowa
- 5/ Huśtawka metalowa potrójna z bocianim gniazdem
- 6/ Huśtawka wagowa „ważka”
- 7/ Huśtawka wahadłowa „rodzinna”

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO**Instalacje elektryczne i sanitarne :**

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry		
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA

1. Wymienić piasek w piaskownicy.
2. Wykosić, wygrabić oraz pozbierać gałęzie – dot. całego placu zabaw.
3. Przesmarować wszystkie urządzenia placu zabaw.

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw: **bardzo dobry.**
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako **dobry.**
3. Obiekt **zdatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

JAN MADEJA
 Inżynier Budowlany
 Upr. Nr. 123456789
 Al. 8, 8 6 ul. 3
 17-110-001 pkt 2 pr. bud.

(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

29.04.2025 r.

, dnia _____

z up. Burmistrza
 7-ca BURMISTRZA
 Radosław Łukasiński

(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



—20250429_132658.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 2
§ 7, § 19 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



—20250429_132713.jpg

MADELA
ul. Białostony
5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 4, § 49 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



Załączniki:

20250429_132649.jpg

20250429_132713.jpg

JAN MADEJA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 10 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

6,5 MB

5,8 MB



— 20250429_132605.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. 8 5 ust. 3, 5, 6 ust. 3
8 7, 8 13 ust. 1 pkt. 2 pr. bud.



—20250429_132620.jpg

JAN MADELA
Technik Rudovický
Upr. 8 5 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 7, 8 13 ust. 1 pkt. 1 pkt. bdd.



Załączniki:

20250429_132633.jpg

20250429_132605.jpg

JAN MADELA
Inżynier Budowlany
Upr. 8/13 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

5,9 MB

5,9 MB

PROTOKÓŁ
z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw

Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Wolbromek - dz. nr 454/12, obręb Wolbromek	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	29.04.2025 r.	

**KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA
PLACU ZABAW**

Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego

Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowolający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.

STAN OGÓLNY

NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasta w stanie zadowolającym	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	Stan zadowolający	
3/ Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	Ławki w altanie w stanie zadowolającym. Kosze i stojaki na rowery nie występują	
4/ Ścieżki	Nie występują	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Zachowane	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	Jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	
9/ Altana	W stanie zadowolający lecz z ubytkiem powłok ochronnych	

WYKAZ URZĄDZEŃ

- 1/ Huśtawka łańcuchowa podwójna
- 2/ Urządzenie wielofunkcyjne z kratką wspinaczkową, zjeżdżalnią

- 3/ Bujak na sprężynie
- 4/ Huśtawka wagowa
- 5/ Altana ogrodowa
- 6/ Sklepek
- 7/ Tablica do malowania + gra OiX
- 8/ Gra OiX

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA

1. **Urządzenie wielofunkcyjne:**
a/ pilnie uzupełnić brak belki pomostu
2. **Zaplanować i zrealizować konserwację i malowanie drewnianych urządzeń zabawowych i ławek na placu zabaw w terminach : pierwszy raz: rok 2025, następne: co 2-3 lata.**
3. **Wymienić piasek w piaskownicy.**

Ocena ogólna placu zabaw:

1. Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw: **zadawalający.**
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako **dobry.**
3. **Stwierdzono konieczność wyłączenia z użytkowania części urządzeń wielofunkcyjnych.**
4. **Obiekt zdalny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – po wykonaniu zaleceń nie będzie stwarzał zagrożenia dla Użytkowników.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:



JAN MADEŁA
 Technik Budowlany
 ul. 8 Pał. 2, § 6 ust. 8
 § 7, § 8 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

29.04.2025 r.

, dnia _____



 z up. Burmistrza
X-ca BURMISTRZA
 Radosław Lukasiński

(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



Załączniki:

20250429_131519.jpg

JAN KOSIŁKA
Technik Nadzawany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

4,6 MB



Załączniki:

20250429_131537.jpg

20250429_131557.jpg

IAN MADELA
Technik Budowlany
Ucz. § 5 ust. 2 i § 6 ust. 3
§ 7. § 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

4,2 MB

5,3 MB



— 20250429_131557.jpg —

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 nr. bud.



—20250429_131554.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.




— 20250429_131527.jpg —

JAN MADELA
Technik. Budowlany
Upr. § 6 ust. 2, § 6 ust. 8
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



--20250429_131641.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Ubr. 8 ul. 2, 8 6 ust. 8
tel. 1 pkt 2 pr. bud.



— 20250429_131629.jpg —

IAN MADELA
Technik inženýrský
Upr. 8 8 ust. 2, 8 6 ust. 8
8 8 8 8 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



—20250429_131600.jpg

JAN MADEŁA
Technik Budowlany
Upr. 8 5 ust. 7, 6 ust. 8
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



Załączniki:

20250429_131652.jpg

20250429_131641.jpg

JAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. 8 11 ust. 2, 8 6 ust. 9
8 7, 8 10 ust. 1 pkt 2-pr. bud.

3,7 MB

5,0 MB

